

# 平南县亿茂沥青混凝土有限公司沥青混凝土拌合站建设项目 废水、废气、噪声、固废竣工环境保护验收其他需要说明 的事项

## 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

项目环境保护设施已纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了环境保护篇章，已落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

### 1.2 施工简况

项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金已得到了保证，项目建设过程中已实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

### 1.3 验收过程简况

项目竣工时间为2017年10月，验收工作启动时间为2018年7月，自主验收方式为建设单位自主验收，委托广西中赛检测技术有限公司对该项目废水、废气、噪声进行现场监测；监测过程中，部分环保设施损坏，经过调试后，于2018年10月10~11日对项目又进行了为期两天的现场补充监测。监测报告完成时间为2018年12月1日，现场验收时间为2019年5月15日。验收意见的结论：同意项目通过环保验收。

## 2 其他环境保护措施的实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### (1) 环保组织机构及规章制度

项目已建立了环保组织机构，机构人员3人，负责制定环保规章制度及主要内容，同时负责环保设施日常运行维护、环境管理台账记录等。

#### (2) 环境监测计划

本项目已按环境影响报告表要求制定了环境监测计划，2018年7月5~6日及2018年10月10~11日进行过监测。

### 2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未提出的防护距离控制及居民搬迁要求。

3 整改工作情况

本项目环保措施基本落实到位，符合验收条件。